

Smart-telecaster™ Zao アップデートのご案内

□ 概要

Smart-telecaster Zao のアップデートリリースをご案内いたします。

今回のアップデートには不具合修正、および仕様変更が含まれます。

詳細は以下をご覧ください。

□ Smart-telecaster Zao V3.3.1(1104) ⇒ V3.3.2(1105)

1. “SELECT SOURCE FRAMERATE”メニューが消去されます。
2. 切断処理時、Disconnecting から OFF-AIR に戻らなくなる問題を修正しました。
処理中に接続先からの応答が無い場合、60 秒で強制的に OFF-AIR 状態に遷移します。
3. 一部モデムの組み合わせにおいて、OFF-AIR 状態で正常にインターネットに接続できる回線が×アイコン表記になる問題を修正しました。
4. 動作実績 WiFi アダプタを追加しました。
 - * 動作実績機器に関しては、“Smart-telecaster Zao 動作実績通信機器一覧”をご参照ください。

□ 既知の不具合

1. Zao Controller V2.0.1 を使用時、オプション設定のメニューから“接続設定(Auto Connection)”が表示されなくなります。
2. 2.0.1(1096)において、Firmware Update を実行する際、起動後標準の状態ではアップデートに失敗します。
 - * Remote Support を ON にすることで、Firmware Update が可能となります。
アップデート完了後は、Remote Support を OFF にしてください。