

## Smart-telecaster™ Zao アップデートのご案内

### □ 概要

Smart-telecaster Zao のアップデートリリースをご案内いたします。

今回のアップデートには不具合修正が含まれます。

詳細は以下をご覧ください。

### □ Smart-telecaster Zao V3.4.0(1107) ⇒ V3.4.1(1108)

1. 受信アプリケーション側で Delay の値を変更した際、ビットレートが不安定になる問題を改善しました。
2. 映像中継中に短時間の通信回線断が発生した場合、復帰時の再接続に失敗する問題を修正しました。
3. 映像中継中に短時間の通信回線断が発生した場合、端末がフリーズする問題を修正しました。
4. 回線切断における自動再接続を行った際、映像が復旧しない問題を修正しました。\*  
\* 送り返し音声が無効化されていた場合に発生していた問題です。送り返し音声の無効化は、アプリケーション上でのミュート、Windows 上でのマイクデバイスの無効化が該当します。
5. 自動起動接続 (Auto Connection) を行った際、Zao Web Management System 上で正常に Network グラフが表示されない問題を修正しました。

---

□ 既知の不具合

1. 2.0.1(1096)において、Firmware Update を実行する際、起動後標準の状態ではアップデートに失敗します。
  - \* Remote Support を ON にすることで、Firmware Update が可能となります。  
アップデート完了後は、Remote Support を OFF にしてください。
2. Slave mode において、1080p 29.97 の信号を入力した場合、信号を正常に識別できず、中継できない場合があります。

