

Smart-telecaster™ Zao-S アップデートのご案内

□ 概要

Smart-telecaster Zao-S のアップデートリリースをご案内いたします。

今回のアップデートには不具合修正が含まれます。

詳細は以下をご覧ください。

□ Smart-telecaster Zao-S V3.4.0(2077) ⇒ V3.4.1(2078)

1. Information 画面の SUID が消失し、アップデートできなくなる問題、および Zao Web Management System に接続できなくなる問題を修正しました*。

* V3.3.0 (2073) における対応に不足があり、本バージョンにて追加対応を行いました。

2. 受信アプリケーション側で Delay の値を変更した際、ビットレートが不安定になる問題を改善しました。

3. 映像中継中に短時間の通信回線断が発生した場合、復帰時の再接続に失敗する問題を修正しました。

4. 映像中継中に短時間の通信回線断が発生した場合、端末がフリーズする問題を修正しました。

5. 自動再接続 (Auto Reconnect) を行った際、映像が復旧しない問題を修正しました。

* 送り返し音声が無効化されていた場合に発生していた問題です。送り返し音声の無効化は、アプリケーション上でのミュート、Windows 上でのマイクデバイスの無効化が該当します。

6. 自動起動接続 (Auto Connection) を行った際、Zao Web Management System 上で正常に Network グラフが表示されない問題を修正しました。

□ 既知の不具合

1. アップデートの際、内部 Setting.ini の内容が初期化されます。

* 車載などのカスタムを行っているお客様においては、再設定が必要となります。

2. シリアルポート設定において、データビットを"7"に設定した場合、シリアル通信されたデータが文字化けします。