

## Smart-telecaster Zao アップデートの御案内

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、Smart-telecaster Zao についてバージョンアップ致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

### □ Smart-telecaster Zao V1.2.1(1083)→V1.4.0(1084)

- ・ 映像信号規格「720/59.94p, 720/50p」に対応いたしました。
- ・ 対応モデム機種が追加されました。詳しくは別紙の「Smart-telecaster Zao 対応モデム一覧」をご参照ください。
- ・ 同じ種類のモデム(ルータタイプ)を2台以上使用する際、同一のプライベートIPがZaoに割り振られる場合でもすべてのモデムでパケットを送信することができるようになりました。(従来はモデム内の設定でDHCPリースのセグメントを分ける必要がありましたが、この設定が不要になりました)
- ・ 細かいバグを修正いたしました。

### □ Smart-telecaster HD View V3.3.1→V3.4.0

- ・ 映像信号規格「720/59.94p, 720/50p」に対応しました。
- ・ デコード処理を高速化することでCPU負荷を低減しました。
- ・ 細かいバグを修正いたしました。

### □ Zao Controller V1.2.1→V1.4.0(Android版及びiOS版)

- ・ 映像信号規格「720/59.94p, 720/50p」に対応いたしました。
- ・ 自動起動接続設定時の回線数選択をLine1～7まで選択できるようになりました。
- ・ 細かいバグを修正いたしました。

※iOSは9.2にのみ対応しております。iOS 9.1、9.0.2、9.0.1には対応しておりません。

### ※ アップデート手順と注意事項

- ・ 添付の「STC Zao/Zao Controller/STC HDView ユーザーズガイド」のP17以降に記載されております「SETTINGモード(アップデート)」をご参照ください。
- ・ アップデートには2分～5分程度の時間を要します。アップデート開始から完了までのディスプレイとLEDの遷移は以下の図をご参照下さい。

※電源停止処理が開始するとディスプレイが黒画面になり、4つのLEDが点滅し始めますが、正常な動作になります。しばらくそのままの状態でお待ちください。自動的に電源が停止します。



- ・ 故障の原因となりますので、アップデート中は絶対に電源を切らないでください。

以上

お問い合わせ先： 株式会社ソリトンシステムズ コンタクトセンター

TEL : 03-5360-3800 FAX:03-3356-3698

URL: <http://www.soliton.co.jp/support/soliton/hardware/smarttelecaster>

## 別紙：Smart-telecaster Zao 対応モデム一覧（2015年12月15日現在）

□ 対応済みモデム一覧：

国	キャリア	メーカー	型番	対応	備考
日本	NTT docomo	LG	L-05A	○	
	NTT docomo	LG	L-02C	○	
	NTT docomo	LG	L-03D	○	
	NTT docomo	LG	L-03F	○	
	NTT docomo	Huawei	HW-01F	○	
	NTT docomo	Huawei	HW-02G	○	
	Y!mobile	Huawei	GL03D	○	
	Y!mobile	Huawei	GL06P	○	
	Y!mobile	Huawei	GL08D	△	RAS 接続契約の必要がございます。詳細は弊社営業にお問い合わせください
	Y!mobile	ZTE	303ZT	○	
	Au	Huawei	HWD12	○	
	Au	Huawei	Speed USB STICK U01	○	
	au/UQ WiMAX	Huawei	HWD14	○	
	au/UQ WiMAX	Huawei	HWD15	○	
	SoftBank	ZTE	203Z	○	
	SoftBank	Huawei	203HW	○	
	SoftBank	ZTE	303ZT	○	
	SoftBank	ZTE	403ZT	○	
	UQ WiMAX	Shinsei Corporation	URoad-Stick	○	
	ブラジル		NCXX	UX302NC	○
		NCXX	UX312NC	○	
		FUJISOFT	WM320	○	
		Huawei	E5377s-32	○	
Oi		Huawei	E3276	○	
Oi		Huawei	E3272s-506	○	
Vivo		Huawei	E3131	○	
Vivo		ZTE	MF110	○	
Vivo		Huawei	E8372h-510	○	
中国	Claro	Huawei	E3276	○	
	Claro	D-link	DWM-221	○	
	TIM	Olivetti	Olicard600	○	
	TIM	Telsec	TS-1K6	○	
中国	CHINA MOBILE	Huawei	E3276s-861	○	
	CHINA TELECOM	Huawei	MegaFon M150-2	○	
	CHINA UNICOM	ZTE	MF91S	○	
		Huawei	EC3372	○	<b>NEW!</b>

国	キャリア	メーカー	型番	対応	備考
ドイツ	Vodafone	Huawei	E3372	○	
	Vodafone	Huawei	E3272s-153	○	
	T-Mobile	Huawei	E3372	○	
	T-Mobile	ZTE	MF823	○	
	E-Plus	Huawei	E3372	○	
	E-Plus	Huawei	E3276s-150	○	
インド	airtel	Huawei	E3372h-607	○	NEW!
	airtel	Huawei	E173BU-1	○	NEW!
	reliance	Huawei	E173	○	NEW!
		Huawei	E1752	○	NEW!
	MTNL	Novatel	MC998D	○	NEW!
	vodafone	ZTE	K4505-Z	○	NEW!
	idea	Huawei	E367	○	NEW!
インドネシア	reliance	ZTE	MF668A	○	NEW!
	Bolt 4G	ZTE	MF90	○	NEW!
	Telkomsel 3G	ZTE	MF825A	○	NEW!
	XL 3G	Huawei	E3726	○	NEW!
	Tri 3G	Bandluxe	C170	○	NEW!
	Indosat 3G	Huawei	E173	○	NEW!
オランダ	Indosat 3G	SpeedUp	SU-8650U	○	NEW!
	KPN	Huawei	E3272s-153	○	
	T-Mobile	Huawei	E3372h-153	○	
マレーシア	Vodafone	ZTE	K5008-z	○	
	Maxis	Huawei	M150-2	○	
フィリピン	Digi	Huawei	M150-2	○	
		Huawei	E3272-153-EAC	○	
シンガポール	Singtel	Huawei	E3276s-150	○	
	Singtel	Huawei	E3372	○	
	M1	Huawei	E3276s-150	○	
	M1	Huawei	E3372	○	
	StarHub	Huawei	E3276s-150	○	
	StarHub	Huawei	E3372	○	
タイ	AIS	ZTE	MF681	○	
	AIS	ZTE	MF823	○	
	AIS	AT&T	65300	○	NEW!

国	キャリア	メーカー	型番	対応	備考
台湾	Far East	Huawei	E3372h-607	○	
	Chunghwa	TCT-Mobile	W800Z	○	
	Chunghwa	ZTE	MF910	○	
	Taiwan Mobile	ZTE	MF910	○	
トルコ	Vodafone	Huawei	K3773	○	
	Vodafone	Option	iCON 711 UMTS USB Modem (GI0711)	○	
	Turkcell	ZTE	Netsetter MF667	○	
	Turkcell	Novatel	MC950D	○	
	Avea	Huawei	E3531	○	
イギリス	Vodafone	Huawei	E3272s-153	○	
	Vodafone	Huawei	E3276s-150	○	
	Vodafone	Huawei	E3372	○	
	Vodafone	ZTE	MF823	○	
	EE	Huawei	E3272s-153	○	
	EE	Huawei	E3276s-150	○	
	EE	Huawei	E3372	○	
	EE	ZTE	MF823	○	
	O2	Huawei	E3272s-153	○	
	O2	Huawei	E3276s-150	○	
	O2	Huawei	E3372	○	
	O2	ZTE	MF823	○	
	Three	Huawei	E3272s-153	○	
	Three	Huawei	E3276s-150	○	
	Three	Huawei	E3372	○	
	Three	ZTE	MF823	○	
	Huawei	E1752	○		
アメリカ	AT&T	NETGEAR	Aircard 340U	○	本体の Firmware 変更の必要がございます。詳しくは弊社営業にお問い合わせください。
	Verizon	Pantech	4G LTE USB Modem UML290	○	
	Verizon	Pantech	4G LTE USB Modem UML295	○	
	Verizon	Pantech	4G LTE USB Modem 551L	○	
		Huawei	E5377Bs-605	○	
		Huawei	E3276s-151	○	
	Huawei	E3276s-500	○		