

Smart-telecaster Zao 及び HD View のアップデートの御案内

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、Smart-telecaster Zao 及び HD View の両製品についてバージョンアップ致しましたので、下記の通り、ご案内申し上げます。

敬具

記

□ Smart-telecaster Zao V1.4.2(1087)→V1.4.3(1089)

- ・ 中継時、プレビュー及び外部出力の映像が部分的に変色する問題を修正しました。
- ・ SD 解像度で中継時に外部出力映像がカクつく問題を修正しました。
- ・ ZaoController と Zao のバージョン不整合により、Zao 上面の wifi アクセスポイント名を変更すると、Zao のアクセスポイント名が表示されなくなる問題を修正しました。
- ・ 中継時、送信機からの音声が一瞬断れる問題を修正しました。
- ・ ログ出力を強化しました。


□ Smart-telecaster HD View V3.4.2→V3.4.6

- ・ 中継された映像が部分的に変色する問題について、映像に問題が生じたことを検知できるようになりました。映像の破綻を検知した場合、Zao にキーフレームを要求し、自動的に映像の乱れを復旧します。
- ・ 中継時に映像が止まり、復旧しなくなる問題を修正しました。
- ・ ログ出力を強化しました。

※アップデート手順と注意事項

- ・ 添付の「STC Zao/Zao Controller/STC HDView ユーザーズガイド」の P17 以降に記載されております「SETTING モード (アップデート)」をご参照ください。
- ・ アップデートには7分～10分程度の時間を要します。アップデート開始から完了までのディスプレイと LED の遷移は以下の図をご参照下さい。

※電源停止処理が開始するとディスプレイが黒画面になり、4つのLEDが点滅し始めますが、正常な動作になります。しばらくそのままの状態でお待ちください。自動的に電源が停止します。



- ・ 故障の原因となりますので、アップデート中は絶対に電源を切らないでください。

以上

お問い合わせ先： 株式会社ソリトンシステムズ コンタクトセンター

TEL：03-5360-3800 FAX：03-3356-3698

URL：<http://www.soliton.co.jp/support/soliton/hardware/smarttelecaster>

別紙1：Smart-telecaster Zao 対応モデム一覧（2016年6月15日現在）

□ 対応済みモデム一覧：

国（国コード）	キャリア	メーカー	型番	対応	備考
日本 (JP)	NTT docomo	LG	L-05A	○	
	NTT docomo	LG	L-02C	○	
	NTT docomo	LG	L-03D	○	
	NTT docomo	LG	L-03F	○	
	NTT docomo	Huawei	HW-01F	○	
	NTT docomo	Huawei	HW-02G	○	
	Y!mobile	Huawei	GL03D	○	
	Y!mobile	Huawei	GL06P	○	
	Y!mobile	Huawei	GL08D	△	RAS 接続契約の必要 がございます。詳細 は弊社営業にお問 い合わせ ください
	Y!mobile	ZTE	303ZT	○	
	Y!mobile	Huawei	502HW	○	
	Au	Huawei	HWD12	○	
	Au	Huawei	Speed USB STICK U01	○	
	au/UQ WiMAX	Huawei	HWD14	○	
	au/UQ WiMAX	Huawei	HWD15	○	
	SoftBank	ZTE	203Z	○	
	SoftBank	Huawei	203HW	○	
	SoftBank	ZTE	303ZT	○	
	SoftBank	ZTE	403ZT	○	
	SoftBank	Huawei	501HW	○	
UQ WiMAX	Shinsei Corporation	URoad-Stick	○		
	NCXX	UX302NC	○		
	NCXX	UX312NC	○		
	FUJISOFT	WM320	○		
	Huawei	E5377s-32	○		
オーストラリア (AU)	Optus	Huawei	E3351	○	

国 (国コード)	キャリア	メーカー	型番	対応	備考
オーストリア (AT)	A1	Huawei	E3272s-153_KPN	○	
	A1	Huawei	E3272s-153	○	
	A1	Huawei	E3276s-150	○	
	A1	Huawei	E3372h-153	○	
	A1	Huawei	E8278s-602	○	
	A1	ZTE	K5008-Z	○	
	Three	Huawei	E3272s-153_KPN	○	
	Three	Huawei	E3272s-153	○	
	Three	Huawei	E3276s-150	○	
	Three	Huawei	E3372h-153	○	
	Three	Huawei	E8278s-602	○	
	T-Mobile	Huawei	E3272s-153_KPN	○	
	T-Mobile	Huawei	E3272s-153	○	
	T-Mobile	Huawei	E3276s-150	○	
	T-Mobile	Huawei	E3372h-153	○	
T-Mobile	Huawei	E8278s-602	○		
ベルギー (BE)	Proximus	Huawei	E3276s-150	○	
	Proximus	Huawei	E3372h-153	○	
ブラジル (BR)	Oi	Huawei	E3276	○	
	Oi	Huawei	E3272s-506	○	
	Vivo	Huawei	E3131	○	
	Vivo	ZTE	MF110	○	
	Vivo	Huawei	E8372h-510	○	
	Claro	Huawei	E3276	○	
	Claro	D-link	DWM-221	○	
	TIM	Olivetti	Olicard600	○	
	TIM	Telsec	TS-1K6	○	
中国 (CN)	CHINA MOBILE	Huawei	E3276s-861	○	
	CHINA TELECOM	Huawei	MegaFon M150-2	○	
	CHINA UNICOM	ZTE	MF91S	○	
		Huawei	EC3372	○	
			DM11-6	○	New!
ドバイ (AE-DU)	Syriatel	Huawei	E1550	○	
ドイツ (DE)	Vodafone	Huawei	E3372	○	
	Vodafone	Huawei	E3272s-153	○	
	T-Mobile	Huawei	E3372	○	
	T-Mobile	ZTE	MF823	○	
	E-Plus	Huawei	E3372	○	
	E-Plus	Huawei	E3276s-150	○	
	E-Plus	T&A	X602D	○	
		ZTE	MF667	○	

国 (国コード)	キャリア	メーカー	型番	対応	備考
インド (IN)	airtel	Huawei	E3372h-607	○	
	airtel	Huawei	E173BU-1	○	
	reliance	Huawei	E173	○	
		Huawei	E1752	○	
	MTNL	Novatel	MC998D	○	
	vodafone	ZTE	K4505-Z	○	
	idea	Huawei	E367	○	
	reliance	ZTE	MF668A	○	
インドネシア (IDN)	Bolt 4G	ZTE	MF90	○	
	Telkomsel 3G	ZTE	MF825A	○	
	XL 3G	Huawei	E3726	○	
	Tri 3G	Bandluxe	C170	○	
	Indosat 3G	Huawei	E173	○	
	Indosat 3G	SpeedUp	SU-8650U	○	
イタリア (IT)	TIM	Huawei	E5573B	○	
	TIM	Huawei	E3276s-150	○	
	TIM	Huawei	E3372s-153	○	
	TIM	Huawei	E5573	○	
	TIM	Huawei	E5577C	○	
	Vodafone	Huawei	E398	○	
	Vodafone	Huawei	E392	○	
	Vodafone	ZTE	R216-Z	○	
	Vodafone	Huawei	E3276s-150	○	
	Vodafone	Huawei	E3372s-153	○	
	Vodafone	Huawei	E5573	○	
	Vodafone	Huawei	E5577C	○	
	Wind	ZTE	MF90+	○	
	Wind	Huawei	E3276s-150	○	
	Wind	Huawei	E3372s-153	○	
	Wind	Huawei	E5573	○	
Wind	Huawei	E5577C	○		
韓国 (KR)	SKTelecom	LG	SD711	○	
	SKTelecom	Smobile	SBR-200S	○	New!
オランダ (NL)	KPN	Huawei	E3272s-153	○	
	T-Mobile	Huawei	E3372h-153	○	
	Vodafone	ZTE	K5008-z	○	
マケドニア (MK)	one. Vip	Huawei	E3276S-151_Orange	○	
	one. Vip	Huawei	E3372S-153	○	
	one. Vip	Huawei	E8278S-602	○	
	Telekom	Huawei	E3276S-151_Orange	○	
	Telekom	Huawei	E3372S-153	○	
	Telekom	Huawei	E8278S-602	○	
マレーシア (MY)	Maxis	Huawei	MegaFon M150-2	○	
	Maxis	Huawei	MegaFon M150-3	○	
	Digi	Huawei	MegaFon M150-2	○	
	Digi	Huawei	MegaFon M150-3	○	

国 (国コード)	キャリア	メーカー	型番	対応	備考
フィリピン (PH)		Huawei	E3272-153-EAC	○	
ロシア (RU)	Beeline	Huawei	E3272	○	
	Beeline	Huawei	E3276_Beeline	○	
	Megafon	Huawei	E392	○	
	Megafon	Huawei	E3276_MegaFon	○	
	Megafon	Sierra	MC7710	○	
	MTS	Huawei	E827F	○	
	MTS	Huawei	E3272	○	
	MTS	Huawei	E3272h	○	
	MTS	T&A	W8002	○	
シンガポール (SG)	Singtel	Huawei	E3276s-150	○	
	Singtel	Huawei	E3372	○	
	M1	Huawei	E3276s-150	○	
	M1	Huawei	E3372	○	
	StarHub	Huawei	E3276s-150	○	
	StarHub	Huawei	E3372	○	
スペイン (ES)	Movistar	Huawei	E5573	○	
	Movistar	Huawei	E5577s-320	○	
	Movistar	Huawei	E180	○	
	Movistar	Huawei	E173	○	
	Movistar	ZTE	MF626	○	
	Orange	Alcatel	Y858V	○	
	Orange	Huawei	E3276S-151_Orange	○	
	Vodafone	Huawei	E172	○	
	Yoigo	Huawei	E3372S-153	○	
		D-Link	DWM-221	○	
タイ (TH)	AIS	ZTE	MF681	○	
	AIS	ZTE	MF823	○	
	AIS	AT&T	65300	○	
台湾 (TW)	Far East	Huawei	E3372h-607	○	
	Chunghwa	TCT-Mobile	W800Z	○	
	Chunghwa	ZTE	MF910	○	
	Taiwan Mobile	ZTE	MF910	○	
トルコ (TR)	Vodafone	Huawei	K3773	○	
	Vodafone	Option	iCON 711 UMTS USB Modem (GI0711)	○	
	Turkcell	ZTE	Netsetter MF667	○	
	Turkcell	Novatel	MC950D	○	
	Avea	Huawei	E3531	○	

国 (国コード)	キャリア	メーカー	型番	対応	備考
イギリス (GB)	Vodafone	Huawei	E3272s-153	○	
	Vodafone	Huawei	E3276s-150	○	
	Vodafone	Huawei	E3372	○	
	Vodafone	ZTE	MF823	○	
	EE	Huawei	E3272s-153	○	
	EE	Huawei	E3276s-150	○	
	EE	Huawei	E3372	○	
	EE	ZTE	MF823	○	
	O2	Huawei	E3272s-153	○	
	O2	Huawei	E3276s-150	○	
	O2	Huawei	E3372	○	
	O2	ZTE	MF823	○	
	Three	Huawei	E3272s-153	○	
	Three	Huawei	E3276s-150	○	
	Three	Huawei	E3372	○	
	Three	ZTE	MF823	○	
			Huawei	E1752	○
アメリカ (US)	AT&T	NETGEAR	Aircard 340U	○	本体のFirmware変更の必要がございます。詳しくは弊社営業にお問い合わせください。
	AT&T	NETGEAR	AirCard781S_AT&T	○	
	T-Mobile	ZTE	Z917	○	
	Verizon	Novatel	U620L	○	
	Verizon	Pantech	4G LTE USB Modem UML290	○	
	Verizon	Pantech	4G LTE USB Modem UML295	○	
	Verizon	Pantech	4G LTE USB Modem 551L	○	
		Huawei	E5377Bs-605	○	
		Huawei	E3276s-151	○	
	Huawei	E3276s-500	○		

※すべてのモデムの組み合わせでの動作を保障するものではありません。

※起動時、もしくは起動後モデムを挿しても認識しない場合、認識しない Line のモデムを抜き差ししてください。