

Smart-telecaster Zao のアップデートの御案内

□概要

今回のアップデートには仕様変更及び新機能追加が含まれます。
詳細は以下をご覧ください。

□ Smart-telecaster Zao V1.6.0(1094h)→V2.0.0(1095)

○仕様変更

- ・中継プロトコルを改良しました。(RASCOW BOOST)
 - 各回線をできるだけ公平に使うようになりました。
 - 回線が混雑した状況における中継の安定性を向上させました。
 - ビットレートの上昇速度を向上しました。
- ・リモートサポートモードを ON にした際、手動で OFF に操作しない限りリモートサポートサイトに接続し続けるようになりました。シャットダウン後も起動の度に自動的にリモートサポートモードが ON になります。
- ・ログの表現を変更しました。

○新機能追加およびバグフィックス

- ・シリアルポートトンネリング機能に対応しました。
シリアルポート設定は STC Zao controller から設定できます。
詳しくはユーザーズガイドの 6.4.7 「(7)シリアルポート設定」からご確認ください。
※シリアルポートトンネリング機能をご利用いただくには、USB シリアルケーブルの別途購入と、
STC Zao controller の Ver 1.6.1 へのアップデートが必要になります。
※USB シリアルケーブルについては、弊社担当営業にお問い合わせください。
- ・宛先保存件数を 5 件から 10 件に増やしました。
- ・USB メモリフォーマットに失敗する問題を改善しました。

※対応モデムに関しては「別紙 1 : Smart-telecaster Zao 対応モデム一覧」をご覧ください。

※対応 Wifi ドングルに関しては「別紙 2 : Smart-telecaster Zao 対応 Wifi ドングルー覧」をご覧ください。

※アップデート手順と注意事項

- 添付の「STC Zao/Zao Controller/STC HDView ユーザーズガイド」の P17 以降に記載されております「SETTING モード (アップデート)」をご参照ください。
- アップデートには 7 分～10 分程度の時間を要します。アップデート開始から完了までのディスプレイと LED の遷移は以下の図をご参照下さい。

※電源停止処理が開始するとディスプレイが黒画面になり、4つの LED が点滅し始めますが、正常な動作になります。しばらくそのままの状態でお待ちください。自動的に電源が停止します。



- 故障の原因となりますので、アップデート中は絶対に電源を切らないでください。

以上

お問い合わせ先： 株式会社ソリトンシステムズ STC サポートセンター

TEL : 03-5360-3850

URL : <http://www.soliton.co.jp/support/soliton/hardware/smarttelecaster>