

Smart-telecaster™ Zao アップデートのご案内

□ 概要

Smart-telecaster Zao のアップデートリリースをご案内いたします。
今回のアップデートには不具合修正、および仕様変更が含まれます。
詳細は以下をご覧ください。

□ Smart-telecaster Zao V3.3.0(1103) ⇒ V3.3.1(1104)

1. 入力信号 1080p 29.97/25 に対応しました。
 - * SDI 対応となります。
 - * HDMI は V3.3.0(1103)にて対応しております。
2. 新規の動作モードに対応しました。
Zao Web Management System 上から Slave Mode Level 3 を指定することで、端末上/Zao Web Management System 双方からの接続/切断操作が可能となります。
3. OFF-AIR 状態において、1 回線を除き、正常にインターネットに接続できる回線が×アイコン表記になる不具合を修正しました。

□ 既知の不具合

1. Zao Controller V2.0.1 を使用時、オプション設定のメニューから“接続設定(Auto Connection)”が表示されなくなります。
2. 2.0.1(1096)において、Firmware Update を実行する際、起動後標準の状態ではアップデートに失敗します。
 - * Remote Support を ON にすることで、Firmware Update が可能となります。
アップデート完了後は、Remote Support を OFF にしてください。

- 2020年2月4日追記 -

3. 一部モデムの組み合わせにおいて、OFF-AIR 状態で正常にインターネットに接続できる回線が×アイコン表記になる場合があります。
 - * ON-AIR 状態における動作には影響はありません。

お問い合わせ先： 株式会社ソリトンシステムズ STC サポートセンター

URL: https://www.soliton.co.jp/support/contact/form_stc.php

- 2020年2月20日 追記 -

4. “SELECT SOURCE FRAMERATE”メニューが表示されます。

- * 設定内容は反映されません。設定内容に関わらず、Zao が入力可能な映像信号の場合、設定を変更することなく自動で入力されます。
- * ON-AIR のまま信号を変更した場合は入力されません。OFF-AIR 状態に戻る必要があります。

お問い合わせ先： 株式会社ソリトンシステムズ STC サポートセンター

URL: https://www.soliton.co.jp/support/contact/form_stc.php