

Smart-telecaster® Zao-S アップデートのご案内

□ 概要

Smart-telecaster Zao-S のアップデートリリースをご案内いたします。

今回のアップデートには不具合修正、および仕様変更が含まれます。

詳細は以下をご覧ください。

□ Smart-telecaster Zao-S V3.4.1(2078) ⇒ V3.4.2(2079)

1. 衛星回線などの遅延量の大きい回線（1500msec 以上）が接続された場合、ビットレートが上がらなくなる問題を修正しました。
2. 暗号化 ON の状態で中継開始に失敗しやすい問題を改善しました。
3. Slave mode において、接続された映像信号を正しく識別できず、中継開始に失敗する問題を修正しました。
4. 受信機からの送り返し音声の出力（本体イヤホンジャックからの出力）ボリュームを変更しました。従来のバージョンに比べ、ヘッドホン出力の音量が大きくなります。
 - * 出力ボリュームは固定値となります。Zao-S や Zao Controller による設定変更はできません。
 - * ボリューム調整が必要な場合、調整機能付きのイヤホンを接続してください。

□ 既知の不具合

1. シリアルポート設定において、データビットを“7”に設定した場合、シリアル通信されたデータが文字化けします。